

《現場紹介》

境川浄化センター 遊水池護岸工事

三河支店 松石 浩則

境川浄化センター遊水池護岸工事、当社
施工現場を紹介します。

当現場は、境川浄化センター増設工事の
中の一で、本体工事からは少し離れた場所
で、ブロック積みの施工をメインに行っており、
毎日多くのカメラやコイを見ながら工事を行っ
ています。

護岸工事の他にも、ネットフェンス・メッシュ
フェンス・ガードレールの施工も行っています。
現場周辺には多くの田んぼがあり、その農作
物を遊水池より上がってきたヌートリア（ネ
ズミかビーバーみたいな動物）が荒らすため
田んぼ周辺に小動物侵入防止策としてフェン
スを設置しています。このフェンスを設置し、
護岸をブロック積みで整備することによりヌ
ートリアの巣穴も無くなり、これからは、田
んぼが荒らされる事も少なくなってくると
良いなと思います。私たちも偶然、作業が終
わる頃に水面を泳ぐヌートリアを二度目撃し、
なんとかカメラに収めることができました。

作業所は鳥居所長と松石で現場を進めて
おり、協力業者さんは河川工事などを多く
施工されているので、色々教えてもらいな
がら施工することができ大変助かりました。
工事開始当初、4月の1ヶ月間は、少しは
休みましようよ、と言いたくなるほどの忙し
さで、毎日天気予報のチェックをして雨を待
ち望む二ヶ月間でした。そのおかげで、測量・
丁張・写真を手待ちなく間に合わせようと、
鳥居所長と2人で昼休みも無く頑張ったか
いもあり、四月の1ヶ月間かかなりの進捗を
あげました。

今回は、私にとつて久しぶりの推進工事以
外の仕事でした。何もない場所が日に日に変
わっていく風景はやはり良かったです。ものが
出来上がって行く過程・出来上がったものが

常に見られるというのは、推進工事が終わった
時の気持ちとはまた違った気持ちになりました。
また、人間と動物との共存についても少し
考えさせられる現場でもありました。
今現在、竣工書類を作成しながら検査待ち
の状態ですが、今回は私が川に落ちて濡れるこ
とも無く無事故で完工できそうです。
最後に、色々ご指導して下さいました方々、及
びすべての関係者の皆様に大変感謝しており
ます。

【工事概要】(敬称略)

工事名: 境川流域下水道事業 遊水池護岸工事
発注者: 愛知県知立建設事務所
元請: 地建興業株式会社
工事内容: ブロック積護岸工L=125m 防護柵工L=228m 舗装工事・水道工事・雑工
工事担当: 鳥居所長・松石



ブロック積施工状況



ブロック積完了



完了写真



ヌートリア?